Kod alarmu	65	Błąd komunikacji między jednostką wewnętrzną a sterownikiem głównym

- Kod alarmu jest wyświetlany na sterowniku głównym / na 7-segmentowym wyświetlaczu na płycie głównej jedn. zewn. / na 7-segmentowym wyświetlaczu na płycie głównej jedn. wewn.
- Ten kod alarmu jest wyświetlany w przypadku braku komunikacji między płytą PCB1 jednostki wewnętrznej a sterownikiem głównym przez 5 minut.
- Wykonaj resetowanie jednostki, aby skasować alarm.

