

Kod alarmu 24	Nieprawidłowość termistora rury cieczowej wymiennika ciepła (Te)

- Kod alarmu jest wyświetlany na sterowniku nadrzędnym / na wyświetlaczu 7-segmentowym płytki PCB wyświetlacza J.Z. / na wyświetlaczu 7-segmentowym płytki PCB1 J.W.

★ Ten kod alarmu jest wyświetlany, gdy podczas grzania lub chłodzenia wykryto zwarcie (0,24 kΩ lub mniej) lub przerwę (500 kΩ lub więcej) termistora.





Zjawisko	Przyczyna	Element kontroli	Działanie (wyłączyć wyłącznik główny)
Uszkodzony termistor rury cieczowej wymiennika ciepła (Te)	Usterka	Sprawdź rezystancję.	Wymień termistor, jeśli jest uszkodzony.
	Nieprawidłowe połączenie	Sprawdź okablowanie do głównej PCB J.Z.	Napraw okablowanie i połączenia.
Uszkodzona główna PCB J.Z.		Wymień główną PCB J.Z. i sprawdź działanie.	Wymień główną PCB J.Z., jeśli jest uszkodzona.