Kod alarmu	76	Zatrzymanie z powodu ochrony przed zamarzaniem przez termistory temperatury jednostki wewnętrznej

- Kod alarmu jest wyświetlany na sterowniku nadrzędnym / na wyświetlaczu 7-segmentowym płytki PCB wyświetlacza J.Z. / na wyświetlaczu 7-segmentowym płytki PCB1 J.W.
- Ten kod alarmu jest wyświetlany, gdy wykryte zostaną poniższe warunki, a ten sam stan wystąpi trzykrotnie lub więcej razy w ciągu 3 godzin -

Warunek 1: spełniony którykolwiek z poniższych warunków podczas odszraniania:

(1) TL + TowHP ≤ 4 [°C] i TL ≤ 1 [°C] przez 260 s.

(2) TL ≤ 1 [°C] przez 100 s.

- Warunek 2: spełniony którykolwiek z poniższych warunków podczas chłodzenia:

(1) TL + TowHP ≤ 4 [°C] i TL ≤ 1 [°C] przez 180 s.

(2) [TL ≤ -4 °C i Tg ≤ 8 °C] lub [Tg ≤ 1 °C] przez 240 s.

(3) [TL ≤ -16 °C i Tg ≤ 8 °C] lub [Tg ≤ -1 °C] przez 60 s.

- Zresetuj jednostkę, aby skasować alarm.

